

Uppfräschning av hatt

En av de första vårdagarna 2015 fick jag in en Fedora Llano Fine 08, såld 2006. Efter flitig användning under långa resor och förmodligen egen metod för att packa hatt såg den ut så här. Det yttre hattbandet hade lossnat.



Efter ångbehandling började arbetet med att få kullen att återfå ursprunglig form. Brättet ströks försiktigt med ångstrykjärn och lades sedan i press. Det gamla hattbandet avlägsnades enkelt.

Hatten ser ljusare ut på följande bilder, något som beror på kamera och ljus, inte på någon tvätt eller blekning.



Uppfräschning av hatt

Nytt hattband monterades med ofärgat textillim och fixerades under torktiden. Ångbehandlingen och formningen av kullen fortsatte växelvis med försiktig limning av enskilda fibrer.



Hattens storlek kontrollerades mellan behandlingarna. Efter ny ångbehandling trycktes ett hattstöd med lite större mått än önskad hattstorlek på plats.



Uppfräschning av hatt

Ytterligare ett hattstöd trycktes fast på utsidan och hatten lämnades att torka över natten. Därefter kan slutresultatet studeras.



2015-03-13



2015-03-15

